BOLETÍN

Condiciones Operacionales Canal Navegable Puerto de Barranquilla

No.**037**
Enero
2024

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe

ISSN- 2805-6760

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Defensa

Créditos

Condiciones Operacionales Canal Navegable Puerto de Barranquilla
No. 037 / enero 2024.

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)
Https://cioh.dimar.mil.co
Telefono: +60 (5) 6517091
Cartagena, Colombia y la
Dirección General Marítima (Dimar)
Https://www.dimar.mil.co
Teléfono: +60 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo
Director General Marítimo (E)

Capitán de Navío a José Andrés Díaz Ruíz
Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

Capitán de Corbeta Diana Sánchez Reyes
Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN)

Teniente de Navío Manuel Alejandro Sánchez
Responsable Señalización Río Magdalena

CONTENIDOS

Suboficial Primero Sadid A. Latandret S.
Jefe Oficina de Hidrografía de Barranquilla

Suboficial Segundo Lizardo Caro
Hidrógrafo / Cartógrafo

Suboficial Segundo Octavio J. Martínez M.
Hidrógrafo

Suboficial Segundo Adrián Armando Tous
Hidrógrafo

Marinero Primero Brayan S. Fuentes G.
Hidrógrafo

Marinero Segundo Ernesto Y. Márquez A.
Hidrógrafo

Carlos Alberto Giraldo Lipeda
CPS. Ingeniero de Sistemas Área Náutica (SHN)

COORDINACIÓN EDITORIAL

Área de Comunicaciones Estratégicas (Acoes-Dimar)

EDITORIAL DIMAR

Fotografía
Archivo Fotográfico Dimar
Edición en línea: ISSN 2805-6760

Condiciones Operacionales Canal Navegable Puerto de Barranquilla CIOH-Dimar se encuentra bajo Licencia Creative Commons Atribucion-NoComercial CompartirIgual 4.

Boletín Condiciones Operacionales Canal Navegable Puerto de Barranquilla es una publicación institucional del Centro de Invetigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (Dimar). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de Dimar, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento Creative Commons (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y Dimar.

Contenido

ÍNDICE

1. Información general **5**
2. Análisis comparativo de variación de la profundidad **5**

2.1 Sector Muz-X6(KM 0 a KM 2) 6
2.2 Sector X6 a Boya 5 (KM 2 al KM 4) 7
2.3 Sector Boya 5 a Boya 9 (KM 4 al KM 8) 8
2.4 Sector Boya 9 a X9 (KM 8 al KM 10) 8
2.5 Sector Boya 13 a Boya 20 (KM 10 al KM 14) 8
2.6 Sector Dique Direccional a Boya 27 (KM 13 al KM 16) 9
2.7 Sector Boya 27 a Boya 30 (KM 16 al KM 18) 10
2.8 Sector Boya 30 a Dársena (KM 18 al KM 20) 11
2.9 Sector Dársena a Puente (KM 20 al KM 21+850) 11
2.10 Sector Muelle Malecón atraque ARC Gloria (KM 11 al KM 12) 12

3. Perfiles transversales corrientes Río Magdalena (ADCP) – Monitoreo mensual norte – centro – sur (enero 2024) **13**

3.1 Monitoreo comportamiento caudal con ADCP sector km 8+500 (SEMAB) 14

4. Estacionalidad niveles de agua entre km 0 y km 36 (enero 2024) **15**
5. Análisis calado operativo del puerto **16**

5.1 Correlación de profundidad mínima sector de bocas de cenizas vs la profundidad requerida según los mensajes de seguridad de enero de 2024 16

6. Contactos **17**



Vopak Colombia - Barranquilla

Lista de figuras

Figura 1. Diferencia de superficie entre el 28 de diciembre del 2023 y el 04 de enero del 2024. 6

Figura 2. Diferencia de superficie entre el 04 y 12 de enero del 2024 6

Figura 3. Diferencia de superficie entre el 12 y 19 de enero del 2024 6

Figura 4. Diferencia de superficie entre el 19 y 26 de enero del 2023 7

Figura 5. Diferencia de superficie entre el 11 de diciembre del 2023 y el 18 de enero del 2024 7

Figura 6. Diferencia de superficie entre el 18 y 29 de enero del 2023 7

Figura 7. Diferencia de superficie entre el 07 de diciembre del 2023 y el 23 de enero del 2024 8

Figura 8. Diferencia de superficie entre el 04 de diciembre del 2023 y el 23 de enero del 2024 8

Figura 9. Diferencia de superficie entre el 30 de diciembre del 2023 y el 09 de enero del 2024 8

Figura 10. Diferencia de superficie entre el 09 y 24 de enero del 2024 9

Figura 11. Diferencia de superficie entre el 24 y 30 de enero del 2024 9

Figura 12. Diferencia de superficie entre el 26 de diciembre del 2023 y el 05 de enero del 2024 9

Figura 13. Diferencia de superficie entre el 05 y 15 de enero del 2024 10

Figura 14. Diferencia de superficie entre el 15 y 24 de enero del 2024 10

Figura 15. Diferencia de superficie entre el 21 de diciembre del 2023 y el 06 de enero del 2024 10

Figura 16. Diferencia de superficie entre el 06 y 25 de enero del 2024 11

Figura 17. Diferencia de superficie entre el 28 de noviembre del 2023 y el 16 de enero del 2024 11

Figura 18. Diferencia de superficie entre el 21 de noviembre del 2023 y el 02 de enero del 2024 11

Figura 19. Diferencia de superficie entre el 13 de octubre del 2023 y el 09 de enero del 2024 12

Figura 20. Evolución comportamiento caudal sección transversal km 8+500 14

Figura 21. Serie temporal comportamiento niveles de agua en el Río Magdalena (km 0 al km 36) 15

Figura 22. Correlación de profundidad mínima Vs los mensajes de seguridad durante el mes enero del 2024 16

Lista de tablas

Tabla 1. Tabla resumen registros hidrológicos de caudal aforados últimas nueve semanas 14

1. Información general.

La gestión de los datos batimétricos es fundamental para la operación del puerto de Barranquilla, principalmente para respaldar la seguridad de las embarcaciones que transitan por su canal navegable. El Boletín de monitoreo de condiciones de navegabilidad del Río Magdalena, contempla la información hidrográfica, oceanográfica e hidrológica recolectada en el tramo comprendido entre el Km -2 y el Km 22 como soporte técnico para el análisis de las condiciones operacionales del canal navegable del puerto de Barranquilla.

Uno de los principales análisis que se realiza con los datos recolectados es el análisis de variación de la profundidad a través del método de diferencia entre superficies batimétricas por medio del cual se puede observar las diferencias de profundidades entre los dos últimos levantamientos hidrográficos realizados en un mismo sector, obteniendo como resultado las áreas donde más se presentó sedimentación o erosión durante un periodo de tiempo, además teniendo en cuenta la constante intervención de la draga sobre el río magdalena es posible evaluar si los cambios en el área de estudio tiene relación directa con este factor antrópico o por el contrario corresponde a la dinámica natural del río.

De igual forma, se realiza un análisis de condiciones hidrológicas a partir de los datos de corrientes y caudal levantados haciendo uso de un perfilador de corrientes por efecto Doppler. Esta información permite determinar el comportamiento de las corrientes a nivel superficial y como puede verse afectada la navegación de los buques en su tránsito por el canal navegable.

2. Análisis comparativo de variación de la profundidad.

Este análisis se realiza utilizando la información de los dos últimos levantamientos hidrográficos de un mismo sector, donde inicialmente se genera una superficie batimétrica para cada grupo de datos obteniendo una representación completa del relieve submarino, esto nos permite realizar un análisis de diferencia mediante una comparación geométrica entre las superficies logrando determinar las áreas con mayor dinámica de sedimentación o erosión del fondo, así como aquellas donde se ha requerido una mayor intervención de la draga para mantener las profundidades requeridas para el transito seguro de las embarcaciones.

Puerto de Barranquilla – Sociedad Portuaria

2.1 Sector Muz-X6 (KM 0 a KM 2).



Figura 1. Diferencia de superficie entre el 28 de diciembre del 2023 y el 04 de enero del 2024.



Figura 2. Diferencia de superficie entre el 04 y 12 de enero del 2024.



Figura 3. Diferencia de superficie entre el 12 y 19 de enero del 2024.



Figura 4. Diferencia de superficie entre el 19 y 26 de enero del 2023.

2.2 Sector X6 a Boya 5 (KM 2 al KM 4).



Figura 5. Diferencia de superficie entre el 11 de diciembre del 2023 y el 18 de enero del 2024.



Figura 6. Diferencia de superficie entre el 18 y 29 de enero del 2023.

2.3 Sector Boya 5 a Boya 9 (KM 4 al KM 8).



Figura 7. Diferencia de superficie entre el 07 de diciembre del 2023 y el 23 de enero del 2024.

2.4 Sector Boya 9 a X9 (KM 8 al KM 10).



Figura 8. Diferencia de superficie entre el 04 de diciembre del 2023 y el 23 de enero del 2024.

2.5 Sector Boya 13 a Boya 20 (KM 10 al KM 14).



Figura 9. Diferencia de superficie entre el 30 de diciembre del 2023 y el 09 de enero del 2024.



Figura 10. Diferencia de superficie entre el 09 y 24 de enero del 2024.



Figura 11. Diferencia de superficie entre el 24 y 30 de enero del 2024.

2.6 Sector Dique Direccional a Boya 27 (KM 13 al KM 16).



Figura 12. Diferencia de superficie entre el 26 de diciembre del 2023 y el 05 de enero del 2024.



Figura 13. Diferencia de superficie entre el 05 y 15 de enero del 2024.



Figura 14. Diferencia de superficie entre el 15 y 24 de enero del 2024.

2.7 Sector Boya 27 a Boya 30 (KM 16 al KM 18).



Figura 15. Diferencia de superficie entre el 21 de diciembre del 2023 y el 06 de enero del 2024.



Figura 16. Diferencia de superficie entre el 06 y 25 de enero del 2024.

2.8 Sector Boya 30 a Dársena (KM 18 al KM 20).



Figura 17. Diferencia de superficie entre el 28 de noviembre del 2023 y el 16 de enero del 2024.

2.9 Sector Dársena a Puente (KM 20 al KM 21+850).



Figura 18. Diferencia de superficie entre el 21 de noviembre del 2023 y el 02 de enero del 2024.

2.10 Sector Muelle Malecón atraque ARC Gloria (KM 11 al KM 12).



Figura 19. Diferencia de superficie entre el 13 de octubre del 2023 y el 09 de enero del 2024.

3. Perfiles transversales corrientes Río Magdalena (ADCP) – Monitoreo mensual norte – centro – sur (enero 2024).



3.1 Monitoreo comportamiento caudal con ADCP sector km 8+500 (SEMAB).

Tabla 1. Tabla resumen registros hidrológicos de caudal aforados últimas nueve semanas.

Fecha / Date	Caudal / Flow Rate (m3/s) SEMAB	Rata de cambio / Change Rate (m3/s) x semana
05/12/2023	7585	-787
13/12/2023	6037	-1548
20/12/2023	5053	-984
27/12/2023	5288	235
03/01/2024	5205	-83
10/01/2024	5663	458
17/01/2024	4687	-976
25/01/2024	3786	-901
31/01/2024	3461	-325



Figura 20. Evolución comportamiento caudal sección transversal km 8+500.

4. Estacionalidad niveles de agua entre KM 0 y KM 36 (enero 2024).



Figura 21. Serie temporal comportamiento niveles de agua en el Río Magdalena (km 0 al km 36).

Sociedad Portuaria Riverport s.a.

5. Análisis calado operativo del puerto.

5.1 Correlación de profundidad mínima sector de bocas de cenizas vs la profundidad requerida según los mensajes de seguridad de enero de 2024.



Figura 22. Correlación de profundidad mínima Vs los mensajes de seguridad durante el mes enero del 2024.

6. Contactos.

Para una mayor descripción acerca de los planos batimétricos, boletines, pronósticos publicados, consulte el sitio web del CIOH-Dimar: https://cioh.dimar.mil.co/index.php/es/areas-del-conocimiento/hidrografia/arhid-productos-y-servicios/levantamientos-hidrografia/arhid-planos-rio-magdalena

Comentarios, información y sugerencias:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH – Dimar), Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

"Oficina de Hidrografia de Barranquilla, Complejo de las Flores, Vía 40 No. 85-2202. Barranquilla, Atlántico – Colombia".

En caso de alguna novedad pueden escribir al correo electrónico hidrografiasemab@dimar.mil.co.

Ministerio de Defensa
Direccion General Maritima
Centro de Investigaciones Oceanográficas e hidrográficas del Caribe
Cartagena de Indias, D.T. y C.
Teléfono: +57 (605) 669 4465
www.dimar.mil.co
https://cioh.dimar.mil.co/

@DimarColombia