



Notice to **Mariners**

Avisos a los Navegantes / Mensual

No. **149**
Junio
2025



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
— Centro de Investigaciones Oceanográficas —
e Hidrográficas del Caribe





Créditos

Notice to Mariners/Avisos a los Navegantes

No. 149/junio 2025

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) <https://cioh.dimar.mil.co>
Cartagena, Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar) <https://www.dimar.mil.co>
Teléfono: +60 (1) 220 0490
Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo
Director General Marítimo (E)

Capitán de Navío Germán Augusto Escobar Olaya
Coordinador General Dimar

Capitán de Navío Mario Álex Cabezas Hinegroza
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Alexis Grattz Bonilla
Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

CONTENIDOS

Capitán de Corbeta Diana Sánchez Reyes
Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN)

Suboficial Jefe Jairo Hoyos Ochoa
Responsable Área de Náutica (SHN)

Mario Tapia Avilés
Responsable Avisos a los Navegantes (SHN)

Carlos Alberto Giraldo Lipeda
CPS. Ingeniero de Sistemas Área Náutica (SHN)

COORDINACIÓN EDITORIAL

Área de Comunicaciones Estratégicas
(Acoes-Dimar)

EDITORIAL DIMAR

Fotografía

Archivo Fotográfico Dimar
Edición en línea: ISSN 2339-4773

Notice to Mariners/Avisos a los Navegantes por CIOH-Dimar se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- Compartirigual 4.0 Unported.

Avisos a los Navegantes/Notice to Mariners

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.



CONTENIDO

ÍNDICE

PAG.

1. Información General.....	5
2. Avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de junio de 2025.....	9
3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de junio de 2025.....	10
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de junio de 2025.....	11
5. Avisos temporales vigentes.....	12
6. Contactos.....	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Tipos de novedades en los avisos a los navegantes.....	5
Tabla II. Marcas de tope.....	7
Tabla III. Colores de las luces en las ayudas a la navegación.....	7
Tabla IV. Siglas, acrónimos y abreviaturas.....	8
Tabla V. Avisos a los navegantes permanentes del mes de junio de 2025.....	9
Tabla VI. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de junio de 2025.....	10
Tabla VII. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de junio de 2025.....	11
Tabla VIII. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano.....	12
Tabla IX. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano.....	12

Recomendación

Llevar una relación con todos los números de las cartas en un libro registro de correcciones, junto a este número dejar una zona de varias líneas en las que se introduce (a lápiz) el número de aviso a los navegantes. Una vez corregido el aviso, se tacha (también a lápiz).

El motivo de escribir a lápiz es para que, al recibir una nueva edición de esa carta, se puedan borrar las correcciones que fueron tenidas en cuenta en la nueva edición.



1. Información general

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose las cartas y otros productos náuticos en el territorio nacional.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Servicio Hidrográfico Nacional, que opera desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar la Cartografía Náutica Nacional, y la autorizada para emitir los respectivos Avisos a los Navegantes, cumpliendo con el marco del derecho internacional en materia de tratados (OMI) SOLAS Capítulo V (Reglas 9 y 4) y conforme a lo estipulado en la normativa Nacional que señala el Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 5057 de 2009, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presenta una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima, estos generalmente no implican correcciones a las cartas y publicaciones náuticas. Por esta razón no son descritos en esta publicación, también se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

1.1 Tipos de novedades

Los términos que se aplican para los Avisos a los Navegantes fueron tomados de la publicación S-4 sección B-631.4. Los términos para los Avisos a los Navegantes que sigan con un asterisco (*) fueron complementados del manual conjunto OMI/OHI/OMM.

Tabla I. Tipos de novedades en avisos a los navegantes.

Novedad	Descripción
Insertar	Se usa para añadir nueva información: un nuevo elemento o una nueva característica de un elemento existente (por ejemplo, añadir un AIS a una boya existente).
	Nueva Luz y/o ayuda.
	Luz y/o ayuda puesta en servicio.
	La autorizada y exacta localización de una ayuda a la navegación.
	Corresponde a la adición de una nueva ayuda, bien sea flotante o en tierra, nuevos naufragios, nuevas profundidades, nuevas áreas de fondeo, áreas pesca, áreas cuarentena, pilotos prácticos, obstrucciones, cables submarino etc.
Modificada	Para incluir datos nuevos, o bien cuando un elemento previamente existente se haya desplazado a una posición lejana de tal forma que no sea apropiado emplear "MOVER" en cuyo caso previamente se habrá "SUPRIMIDO" de su posición anterior.
	Cuando la característica o la estructura de cualquier ayuda ha sido alterada sin cambiar el tipo de ayuda, situación o posición.
	Modificación PERMANENTE de la apariencia (cuerpo y/o luz). El aviso a los navegantes se publica especificando si fue afectada la luz, el cuerpo se da por entendido. Ejemplo "Luz modificada"



Tabla I. Tipos de novedades en los avisos a los navegantes.

Novedad	Descripción
Suprimir	Cuando se ha eliminado una ayuda definitivamente.
	El aviso a los navegantes se publica especificando si fue afectada la luz, el cuerpo se da por entendido. Ejemplo "Suprimir luz".
	Cuando un elemento haya desaparecido o haya cambiado de posición, de tal forma que no sea apropiado usar sover.
	Cuando una ayuda flotante ha sido totalmente eliminada de su posición y no es reemplazada por otra ayuda similar, pero se tiene previsto en el futuro reemplazarla.
	Cuando una luz está apagada a causa de un fallo en su equipo u otra circunstancia no intencionada o deliberada y se tiene la intención de reestablecer su normalidad tan pronto como sea posible.
Mover	Cuando se hace un cambio de posición de una ayuda sin cambiar el tipo de ayuda o situación.
	Cuando un elemento, cuyas características o descripción permanezcan iguales, se desplace a una posición próxima. Por ejemplo, una baliza que se traslada del extremo de un pantalán al de otro adyacente de mayor longitud. Se usa cuando un elemento de punto se ha movido una corta distancia, pero sin cambiar sus datos asociados. Si la distancia del movimiento es mayor de unos 30 mm (a la escala de la carta), puede ser mejor usar 'insertar' o 'suprimir'.
Fuera de posición	Boya o buque-faro que no está en la posición que figura en la carta.
	Cuando una ayuda flotante está a la deriva, perdida o fuera de posición y se intenta reemplazarla tan pronto como sea posible.
Sustituída	Cuando una ayuda está temporalmente retirada o fuera de posición y otra ayuda de diferente tipo o características esta inmediatamente colocada en la misma posición.
	Cuando un elemento reemplaza a uno existente. Por ejemplo, una boya lateral de babor es sustituida por una de canal preferente a estribor.
Flasheo Irregular *	Cuando una ayuda de cualquier tipo no está mostrando sus características correctas y se intenta restaurar a su situación normal tan pronto como sea posible.
Luz potencia reducida *	Cuando una ayuda de cualquier tipo no opera con la potencia correcta, pero está mostrando la característica correcta y se intenta restaurar tan pronto sea posible.
Dañado*	Usada solo para daños graves donde hay una significativa pérdida de funcionalidad.
Destruída*	Cualquier tipo de ayuda que ha sido dañada hasta el extremo de no usarse ya como ayuda a la navegación, aunque queden restos de su estructura.
Nuevas ediciones de cartas náuticas	Reporte de nuevas ediciones de cartas náuticas.
A la deriva	Utilizada para reporte de novedades de cualquier artefacto o embarcaciones en esta condición. Se debería incluir siempre el día y la hora del último informe de situación.
Dragado	Cuando se están desarrollando trabajos de dragados.
	En la descripción del aviso a los navegantes se especificará si es relimpia o es dragado.
Cable submarino	Instalación o novedades con los cables submarinos
Ejercicios navales	Ejercicios propios navales
Operación marítima	Para cualquier operación sin términos que no estén especificados. Ejemplo: Utilizada para reportes de naves o flotas en alguna actividad no identificada.

En esta publicación solo serán descritos los avisos a los navegantes de carácter permanentes (P), que permiten la modificación de la cartografía náutica Nacional y los avisos temporales (T) que aun se encuentren vigentes.



1.2 Marcas de tope.

Simbología para las marcas de tope:

Tabla II. Marcas de tope.

Símbolo	Significado
	Cono rojo con vértice hacia arriba. (Lateral estribor)
	Cilindro vertical verde. (Lateral babor).
	Esfera roja. (Aguas seguras).
	Un aspa amarilla 'X'. (Marca especial).
	Nuevo peligro.
	Dos esferas negras. (Peligro aislado).
	Conos superpuestos vértices hacia arriba. (Cardinal norte).
	Conos superpuestos vértices hacia abajo. (Cardinal sur).
	Conos superpuestos opuestos por sus bases. (Cardinal este).
	Conos superpuestos opuestos por sus bases. (Cardinal oeste).

1.3 Colores de las luces.

Identificación de el color de las luces en las ayudas a la navegación:

Tabla III. Colores de las luces.

Ítem		Color
W		Blanca
R		Rojo
G		Verde
Bu		Azul
Vi		Violeta
Y		Amarillo
Y	Or	Naranja
Y	Am	Ámbar



1.4 Siglas, acrónimos y abreviaturas.

Siglas, acrónimos y abreviaturas utilizadas en esta publicación:

Tabla IV. Siglas, acrónimos y abreviaturas.

Sigla /acrónimo/ Abreviatura	Significado
AIS	Sistema de Identificación Automática
CIOH	Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
Dimar	Dirección General Marítima
Cardinal N	Cardinal norte
Cardinal E	Cardinal este
Cardinal S	Cardinal sur
Cardinal W	Cardinal oeste
Dir	Direccional
E	Este
F	Fija
FFI	Fija y destello
(hor)	Dispuestas horizontalmente
IQ	Centellantes interrumpidos
Iso	Isofase
Lat	Latitud
LFI	Destello largo
Long	Longitud
m	metros
Mn	Milla náutica
Mo	Señal código Morse
N	Norte
NE	Noreste
Oc	Ocultaciones y grupo de ocultaciones
ODAS	Sistema de adquisición de datos oceanográficos
OHI	Organización Hidrográfica Internacional
Q	Centellantes rapidos
Ra	Estacion radar
Racon	Baliza respondedora de radar
s	Segundos
S	Sur
SE	Sureste
SW	Suroeste
P	Aviso de carácter Permanente
T	Aviso de carácter Temporal
G	Aviso de carácter General
MCC	Mar Caribe colombiano
OPC	Océano Pacífico colombiano
SEMAC	Señalización Marítima del Caribe
SEMAP	Señalización Marítima del Pacífico
SEMAB	Señalización Marítima de Barranquilla



2. Avisos a los navegantes permanentes publicados en el mes de junio de 2025

Tabla V. Avisos a los navegantes permanentes del mes de **junio** de 2025.

Aviso No.	Ítem No.	Carácter.	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (Mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
154	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura	Nueva edición	Nueva edición	-----	-----	-----	-----	-----	-----	155
157	1	P	MCC. Golfo de Morrosquillo, Coveñas	Boya de amarre EGUVC-CP09	Insertar	9°24.5700' N, 75°41.1300' W	-----	2.2 m	Amarillo Boya cilíndrica	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 344 del año 2024	618
159	1	P	MCC. Bahía Sapzurro	Boya SZ 1	Insertar	8°39.4430' N, 77°21.6992' W	FI G 3s	3m 5mn	Verde Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 084 del año 2025	879
165	1	P	OPC. Cabo Marzo	Faro Cabo Marzo	Luz modificada	6°49.6300' N, 77°41.4200' W	FI W 15s	68m 12mn	Blanco con bandas rojas Torre metálica	-----	-----	030, 003
167	1	P	MCC. Isla de San Andrés	Boya 16	Insertar luz	12°33.9440' N, 81°41.7500' W	FI R 3s	3m 5mn	Rojo Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 164 del año 2025	880
	2	P	MCC. Isla de San Andrés	Boya 20	Insertar luz	12°34.1800' N, 81°41.8400' W	Q R 1s	3m 5mn	Rojo Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 290 del año 2024	880
	3	P	MCC. Isla de San Andrés	Faro Cove Rojo	Insertar luz	12°30.9500' N, 81°43.7700' W	FI R 3s	14m 12mn	Rojo con bandas blancas Faro modular	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 101 del año 2025	022, 201, 414, 882
168	1	P	MCC. Santa Marta - Sector Pozos Colorados	Boya de amarre 01	Suprimir	11°9.2233' N, 74°14.7062' W	-----	4m 1mn	Amarillo Boya cilíndrica	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 264 del año 2023	246, 611
169	1	P	MCC. Santa Marta - Sector Pozos Colorados	Boya de amarre 04	Suprimir	11°9.0379' N, 74°14.7784' W	-----	4m 1mn	Amarillo Boya cilíndrica		Cancela novedad No. 1 del aviso 270 del año 2023	246, 611
170	1	P	MCC. Santa Marta - Sector Pozos Colorados	Boya de amarre 03	Suprimir	11°9.0645' N, 74°14.7004' W	Q (5) Y 7s	4m 1mn	Amarillo Boya cilíndrica	-----	Cancela novedad No. 2 del aviso 264 del año 2023	246, 611
172	1	P	OPC. Bocana de Amarales	Boya 2	Luz modificada	2°41.2384' N, 78°14.3800' W	FI (3) W 3s	3m 5mn	Rojo Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 094 del año 2025	136



Tabla V. Avisos a los navegantes permanentes del mes de **junio** de 2025.

Aviso No.	Ítem No.	Carácter.	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (Mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
174	1	P	MCC. Isla de San Andrés	Boya de Aguas Seguras	Insertar luz	12°32.2900' N, 81°41.4600' W	Iso W 4s	4m 5mn	Rojo y blanco franjas verticales Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 156 del año 2025	201, 880
179	1	P	MCC. Santa Marta - Sector Pozos Colorados	Boya de Amarre N°2	Suprimir	11°9.2030' N, 74°14.7805' W	-----	-----	Amarillo Boya cilíndrica	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 317 del año 2023	246, 611
180	1	P	MCC. Bahía de Cartagena	Boya Cardinal Oeste BB2	Insertar luz	10°19.3500' N, 75°30.9100' W	Q (9) W 15s	4m 5mn	Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 171 del año 2025	261, 262
183	1	P	MCC. Bahía de Cartagena sector Algranel S.A.	Boya Algranel 1	Insertar luz	10°24.2000' N, 75°31.7533' W	Fl G 3s	4m 5mn	Verde Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 123 del año 2025	261, 262
185	1	P	MCC. Santiago de Tolú	Nueva edición	Nueva edición	-----	-----	-----	-----	-----	-----	848

3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados en el mes de junio de 2025.

Tabla VI. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de **junio** de 2025.

Aviso No.	Ítem	Descripción
154	1	La Dirección General Marítima pone a disposición del gremio marítimo la siguiente nueva edición de carta náutica: Numero: 155 Nombre: Bahía de Buenaventura (Bahía Interna) Escala: 1: 25 000. Edición: 7ma. Ed. May. 2025. - Actualizada hasta: A/N 130/2025.
159	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s
165	1	Características de la luz: Fl. 1s, Oc. 14s
167	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s
	2	Características de la luz: Fl. 0.5, Oc. 0.5s
	3	Características de la luz: Fl. 0.7s, Oc. 2.3s
172	1	Cambia el color de la luz temporalmente a blanco Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s
174	1	Características de la luz: Fl. 2s, Oc. 2s
180	1	Características de la Luz: Fl. 0.3s, Oc. 0.7s, Fl. 0.3s, Oc. 6.7s.



Tabla VI. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de **junio** de 2025.

Aviso No.	Ítem	Descripción
183	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s.
185	1	La Dirección General Marítima pone a disposición del gremio marítimo la siguiente nueva edición de carta náutica: Numero: 848 Nombre: Santiago de Tolú Escala: 1: 10 000 Edición: 3ra. Ed. Jun. 2025 Actualizada hasta: A/N 159/2025.

4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de junio de 2025.

Tabla VII. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de **junio** de 2025.

Carta/ Publicación	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
003 INT 6000	Bahía de Buenaventura (Bahía Externa)	6ta. 2024	1.200.000	165
022 INT 4122	Isla de San Andrés a Golfo de los Mosquitos	2da. 2018	400.000	167
030 INT 6100	Canal de Panamá al Golfo de Cupica	3ra. 2021	500.000	165
136	Bocana de Amarales	1ra. 2005	25.000	172
155	Bahía de Buenaventura (Bahía Interna)	6ta. 2024	25.000	154
201	Isla de San Andrés	6ta. 2022	20.000	167, 174
246	Puerto Zúñiga	2da. 2023	20.000	168, 169, 170, 179
261	Bahía de Cartagena	11va. 2023	25.000	180, 183
262	Bahía de Cartagena	5ta. 2023	15.000	180, 183
414	Islas de San Andrés, Cayos de East Southeast (Este Sudeste)	1ra. 2017	125.000	167
611	Ciénaga a Isla Aguja	1ra. 2017	50.000	168, 169, 170, 179
618	Golfo de Morrosquillo	3ra. 2012	50.000	157
848	Santiago de Tolú	3ra. 2025	10.000	185
879	Bahía Sapzurro	1ra. 2019	5.000	159
880	Puerto de San Andrés	2da. 2022	7.500	167
882	Rada el Cove	2da. 2022	5.000	167
Tomo 1	Lista de Luces de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico colombiano	2da. Ed. 2020 Act. 2023	-----	157, 159, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 179, 180, 183
Tomo 1	Derrotero de las Costas y Áreas Insulares del Caribe Colombiano	2da. Ed. 2020 Act. 2023	-----	180
Tomo 2	Derrotero de las Costas y Áreas Insulares del Pacífico Colombiano	2da. Ed. 2020 Act. 2023	-----	165
Tomo 3	Derrotero de las Áreas Insulares del Caribe Colombiano	2da. Ed. 2020 Act. 2023	-----	167



5. Avisos temporales vigentes

5.1 Mar Caribe colombiano

Tabla VIII. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano.

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
002	09/01/2024	Bahía Portete, Puerto Nuevo	Boya 14	Fuera de posición.	SEMAC
092	03/04/2024	Puerto Bolívar	Boya 15	Suprimir	SEMAC
108	14/04/2024	Bahía de Cartagena	Boya Especial Soc. Mardique S.A.	Insertar	SEMAC
111	16/04/2024	Isla Cayos de Roncador	Faro Isla Cayos de Roncador	Suprimir luz	SEMAC
115	17/4/2024	Bahía de Cartagena	Boya No.8 Puerto Bahía	Suprimir luz	SEMAC
215	22/7/2024	Bahía de Cartagena, Zona de Fondeo Golfo	Boya especial 5 Golfo	Suprimir	SEMAC
243	16/8/2024	Isla de Providencia	Boya 6	Suprimir luz	SEMAC
269	24/9/2024	Isla Cayos de Serranilla	TETHYS II	A la deriva	ECTMCP07
277	2/10/2024	Puerto Brisa	Luz de sector	Suprimir luz	SEMAC
282	8/10/2024	Isla de San Andrés	Boya de peligro aislado	Suprimir luz	SEMAC
283	9/10/2024	Isla de Providencia y Santa Catalina	Boya 12	Suprimir luz	SEMAC
291	17/10/2024	Aproximación Isla de Providencia	Faro Low Cay	Suprimir luz	SEMAC
304	30/10/2024	Bahía de Cartagena	Boya Amarre EGUC No.03	Suprimir	SEMAC
307	3/11/2024	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Faro Cayo Bolívar	Suprimir luz	SEMAC
324	12/11/2024	Isla de Providencia	Faro Isla de Providencia	Suprimir luz	SEMAC
348	6/12/2024	Bahía de Cartagena	Boya 33	Sustituir	SEMAC
014	16/01/2025	Bahía de Cartagena	Boya especial Afinia	Insertar	SEMAC
050	05/03/2025	Puerto Bolívar	Baliza Enfilación Lower Range	Suprimir luz	SEMAC
052	31/03/2025	Aproximación a Riohacha	Sensores de medición 1 al 7	Insertar** Estarán fondeados por un periodo de 01 año.	Res. DIMAR 002-2025-Servicios Portuarios S.A.S SERPORT
101	24/04/2025	Isla de San Andrés	Faro Cove Rojo	Suprimir luz	SEMAC
107	28/04/2025	Bahía de Cartagena	Boya 34	Suprimir	SEMAC
143	23/05/2025	Puerto Brisa, Guajira	Boyas 1, 2, 11 y 13	Movida	SEMAC
144	26/05/2025	Isla de San Andrés	Boya 22	Suprimir luz	SEMAC
147	27/05/2025	Isla Cayos de Quitasueño	Faro Quita Sueño	Suprimir luz	SEMAC
163	14/06/2025	Golfo de Urabá, Capurganá	Boya cardinal este	Fuera de posición	SEMAC
173	21/06/2005	Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria El Cayao S.A.	Boya 6	Suprimir luz	SEMAC
181	25/06/2025	Guajira- Puerto Bolívar	Boya de aguas seguras	Suprimir luz	SEMAC

5.2 Océano Pacífico colombiano

Tabla IX. Avisos temporales Océano Pacífico colombiano.

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
150	27/05/2024	Guapi	Obstrucción	Adicionar	Capitanía de Puerto Guapi- CPII
255	03/9/2024	Guapi	Obstrucción	Insertar	Capitanía de Puerto Guapi- CPII



Tabla VIII. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano.

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
083	03/04/2025	Bahía de Buenaventura	Boya de amarre C.I Internacional Fuel S.A	Suprimir	SEMAP
106	28/04/2025	Bahía de Tumaco	Boyas de amarre No. 7 y No.9	Modificar	SEMAP
182	25/06/2025	Golfo de Tribugá	Faro Nuquí	Suprimir luz	SEMAP
186	28/06/2025	Canal sur Bahía Málaga	Boya 7	Suprimir	SEMAP

Avisos temporales publicados hasta el 30 de junio de 2025.

6. Contactos

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH-Dimar: [Avisos a los Navegantes](#).

En caso de reporte de novedades, sugerencias para avisos a los navegantes pueden escribir al correo electrónico: nautica@dimar.mil.co.







**Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima**

Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas del Caribe
Cartagena de Indias, D.T. y C.

www.dimar.mil.co

[Http://cioh.dimar.mil.co](http://cioh.dimar.mil.co)



@DimarColombia